



EKSPLOZJA SUSZARNI WĘGLA

SAN JUAN, NOWY MEKSYK | MARZEC 17, 2018

15-20 mln USD odszkodowania

KONTEKST

Elektrownia San Juan znajduje się 15 mil na zachód od Farmington w Nowym Meksyku. Jako największy w stanie dostawca energii elektrycznej, elektrownia obsługuje ponad 50 000 klientów z Nowego Meksyku, zarówno gospodarstw domowych, jak i firm, i działa od 1973 roku.

OPIS ZDARZENIA

17 marca zawalił się silos bloku 1, w którym znajdowało się 614 ton węgla, powodując eksplozję i pożar. W wyniku późniejszego dochodzenia ustalono, że wadliwy spoina trzymająca razem dwie części silosu i korozja doprowadziły do jego zawalenia się. Pył zawarty w opadającym węglu eksplodował uszkadzając pobliskie urządzenia w bloku 1.

WYNIK

Nikt nie doznał obrażeń w wyniku zawalenia się silosu, wybuchu pyłu węglowego lub pożaru konstrukcji. Naprawy jednostki 1 zostały oszacowane na 15-20 mln USD, a rzecznik prasowy firmy stwierdził, że oczekuje się, iż jednostka zostanie ponownie oddana do użytku do czerwca 2018 roku. Nie jest dostępna aktualizacja stanu napraw, ale zakład planuje odejść od węgla i wycofanie elektrowni do 2022 roku.