



EKSPLOZJA PODNOŚNIKA ZBOŻOWEGO

MIEJSCE SOUTH SIOUX, NEBRASKA | MAJA 29, 2018 r.

Jeden wypadek śmiertelny, jedna osoba ranna

KONTEKST

Podnośnik zbożowy znajduje się w South Sioux City w Nebrasce i zbudowany jest na wysokości 200 stóp z 30 m stożkiem suszącym. W czasie eksplozji trzech pracowników szykowało się do przeniesienia zboża do podnośnika. Niewiele informacji na temat operacji przetwarzania danych jest dostępnych poza tymi publicznie dostępnymi informacjami.

OPIS ZDARZENIA

Świadkowie stwierdzili, że eksplozja rozpoczęła się na szczycie podnośnika i przebiegała w dół, wydmuchując kilka cementowych ścian konstrukcji. Pobliscy mieszkańcy poinformowali również o 3-5 drobnych wybuchach w pół godziny po wybuchu. Incydent ten doprowadził do przerwania pobliskiego gazociągu, który palił się do momentu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne mogło zatrzymać przepływ gazu. Poważnym problemem był upadek pozostałej części budynku, a pobliscy mieszkańcy zostali ewakuowani po incydencie.

WYNIKI

Dwóch z trzech pracowników na miejscu zdarzenia zostało rannych podczas wybuchu. Jeden z nich był leczony z powodu drobnych urazów na miejscu zdarzenia, podczas gdy drugi został przeniesiony do szpitala z poważnymi urazami poparzenia. Agencje prasowe donosiły, że człowiek ten zmarł niestety 13 lipca. Oprócz obrażeń ciała ewakuowano 50 osób z pobliskich domów. Wyburzenie uszkodzonego wierzchołka windy zajęło dwa tygodnie, po których mieszkańcy mogli wrócić do domu. Pozostałe rozbiórki miały podobno potrwać do połowy lipca.

